

하수가 역류하지 않도록 겘가지 하수관을 유지관리하세요


빗물은 하수관으로 흘러가지 않지만 다음을 통해 유입될 수 있습니다.

- 하수관에 연결된 지붕 배수관 **A** 및 기반 배수관 **B**
- 뚜껑이 없는 청소 구멍 **C**
- 파이프의 균열 **D**

부동산 소유주는 건물로부터 시 하수관으로 하수를 이동시키는 측면 하수관을 반드시 소유 및 유지해야 합니다.

관이 하수, 뿌리 또는 사람들이 흘러 보내는 것들로 가득 차는 경우, **하수가 건물 또는 마당으로 역류할 수 있습니다.**


내는 것들로 가득 차는 경우, 관으로 유입되는 빗물은 하수와 같이 취급하며 이는 모두에게 비용을 발생시킵니다.



해야 할 일



배관공 또는 건축업자에게 문의해 겘가지 하수관을 조사합니다. 파이프로 TV 카메라를 들여보내 점검합니다. 필요에 따라 파이프를 수리합니다. (집을 사기 전에 이 조치를 하십시오!)



하수관과 지붕 배수로 또는 기초 배수로를 분리합니다. 대부분의 장소에서 이와 같은 배수로는 하수관에 연결하지 말아야 합니다.



쓰레기를 변기에 버리거나 지방, 기름, 그리스를 배수로에 흘러 보내지지 않습니다.

더 알아보기: www.kingcounty.gov/ManageRain

다른 형식 이용 가능
206-477-5371 TTY 릴레이: 711

파일: 2206_12871L_WTDII_sidesewerMtnMAILER-NOSump.ai

King County

@KingCountyWTD

